Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	9
2	Produktbeschreibung	10
3	Bedienung	10
4	Störungsbehebung	10
5	Instandsetzung	10
6	Lebensdauer	10
7	Entsorgung	11
8	Garantie und Haftung	11
9	Rechtliche Hinweise	11
10	Konformitätserklärung	11

Sicherheit

Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die beim Umgang mit dem Schweisshelm auftreten können. Es gibt sie in vier Gefahrenstufen, die am Signalwort erkennbar sind:

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	Kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Kennzeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Sachschäden führen kann.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen lesen.
- Betriebsanleitung für die Zukunft aufbewahren.
- Beim Schweiss-/Schleifvorang zusätzliche Schutzkleidung tragen.
- Korrekte Montage der Vorsatzscheibe überprüfen.
- Bei Beschädigungen darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden
- Das Anbringen von Aufklebern oder Ähnlichem am Helm ist nicht gestattet.
- Schutzstufenempfehlung gemäss EN ISO 19734 beachten.
- Der Helm ist nur für das Laserschweissen geeignet.

Sicherheitshinweise zur Laserschutzbrille

- Empfehlungen zur Verwendung von Laserschutzbrillen können den entspr. Normen oder der DGUV Information 203-042 entnommen werden.
- Zur korrekten Auswahl der Laserschutzbrille ist immer der Laserschutzbeauftragte einzubinden und eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.
- Alle Personen, die sich im Lasergefahrenbereich aufhalten, müssen geeigneten Augenschutz benutzen.
- Laserschutzbrillen dienen als Schutz der Augen vor einem zufälligen direkten Treffer des Laserstrahls. Sie sind nicht für den direkten Blick in den Laserstrahl geeignet. Sie sind nicht im Straßenverkehr zugelassen.
- Den Grenzwerten und den Beständigkeitsprüfungen liegt eine max. Zeitdauer von 5 s zugrunde
- Reflektierende Filter bieten in einem Winkelbereich von +/- 30° normgerechten Schutz.

- die zum Laser passende Schutzwirkung besitzt.
- Gefahr entsteht auch durch diffus oder direkt reflektierte Laserstrahlung durch Kippen oder falsche Ausrichtung optischer Bauteile und an Laserschutzbrillen mit reflektierenden Schichten.
- Laserschutzbrillen sind vor jeder Benutzung auf mögliche Beschädigungen und korrekte Passform zu überprüfen.
- Die Laserschutzbrille schützt nur im Abdeckungsbereich.
- Brillen und Kaschierungen mit Beschädigungen, Kratzern und Farbänderungen müssen ausgetauscht oder überprüft werden.
- Verschmutzte Reflexionsfilter können die Schutzwirkung verringern und sind deshalb vor Gebrauch zu reinigen.
- Spezifische Sicherheitshinweise

GEFAHR

Schwere Augen- und Hautverletzungen durch Laserstrahlung

- ▶ Schweisshelm bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Schutzkleidung tragen.



WARNUNG

Allergische Hautreaktionen durch Partikel und

- ▶ Schweisshelm bestimmungsgemäß verwenden.
- Schutzbekleidung tragen.



WARNUNG

Schwere Verletzung durch Nicht-Beachtung der Sicherheits- und Temperaturklassen

- ▶ Gesammtkennzeichnung der Sicherheitsklasse beachten. Die niedrigste Sicherheitsklasse von allen verwendeten Komponenten ist massgegbend.
- Für den Einsatz bei extremen Temperaturen ist auf die entsprechende Kennzeichnung zu achten: FT, BT oder AT



WARNUNG

Augen- und Hautverletzungen durch Wärme und Strahlung (UV, IR)

- Schweisshelm bestimmungsgemäß verwenden.
- Schutzkleidung tragen.



WARNUNG

Tragen einer Brille unter dem Schweisshelm

Direkte Stossübertragung auf den Kopf

Kopf- und Gesichtsverletzungen

VORSICHT

Konstruktive Merkmale des Helms

Einschränkung des Sichtfeldes

Reduzierung von Hör- und Wärmeempfinden

Hautkontakt mit dem Kopfteil kann bei empfindlichen Menschen zu allergischen Reaktionen führen

Anstossgefahr an Gegenstände oder Personen durch großer (Kopf-)Umfang (Kopf mit Helm)

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Schweisshelm ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Laserschweissen
- Schleifen

Der Schweisserschutzhelm darf nur zum Schweissen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn der Schweisshelm nicht bestimmungsgemäss oder nicht gemäss der Gebrauchsanleitung verwendet wird.

Symbole in diesem Dokument



Passform des Helms




Wartung und Reparatur

- Voraussetzung
- ▶ Handlungsschritt
 - Zwischenergebnis

2 Produktbeschreibung

Ein Schweisshelm ist eine Kopfbedeckung, die bei bestimmten Schweissarbeiten dazu dient. Augen, Gesicht und Hals vor Verbrennungen, UV-Licht, Funken, Infrarotlicht, Laserlicht und Hitze zu schützen. Je nach Modell kann der Helm mit einem Industrieschutzhelm und/ oder einem PAPR-System (Powered Air Purifying Respirator) kombiniert werden.



Blendschutzkassette

Laserschutzrahmen

Funktionen

 Passiver Filter: UV-Licht Passiver Filter: IR-Licht Passiver Filter: Laserlicht Farbwahrnehmung

Technische Daten Laserschutz nach EN 207

Betriebstemperatur

	Augen: 1000–1086 D LB7 IR LB8 OS CE Gesicht: 1000–1100 D LB4 IR LB8 OS B CE Laserschutz nach ISO 19818–1 Augen: 1000–1086 nm OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 OS CE Gesicht: 1000–1100 nm OD5 C2 PS3 ISO 19818-1 OS E CE				
	UV/IR Schutz	Minimaler Schutz			
	Gewicht	Non PAPR: 605 g / 21.3 oz PAPR: 775 g / 27.3 oz			

-10 °C - 55 °C / 14 °F - 131 °F

Lagertemperatur	-20 °C – 70 °C / -4 °F – 158 °F
Zulassungen	CE, UKCA, erfüllt ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1 & 1338.1, CSA Z94.3
Zusätzliche Kennzeichnungen für die PAPR Version (benannte Stelle CE 1024)	EN12941 (TH3 in Kombination mit e3000X) EN14594 (Class 3B in Kombination mit suppliedair)

3 Bedienung

3 1 Passform des Helmes einstellen

HINWEIS

Bruchgefahr des Hebels

- ▶ Drücken Sie den Hebel beim Verstellen des Abstands zwischen Augen und Helm nur leicht nach vorne.
- Kopfband einstellen A ▶ [88]
- Kopfband lösen B ▶ [88]
- Abstand zw. Augen und Helm einstellen C ▶ [88]
- Helmneigung einstellen D ▶ [89]

3.2 PAPR Gebläsefiltergerät (optional)

- PAPR Luftschlauch am Halter befestigen **G** ▶ [89]
- PAPR Gesichtsschutz positionieren H ▶ [90]
- PAPR Luftzufuhr einstellen ▶ [90]

Störungsbehebung

Problem	Behebung
Schlechte Sicht	 Vorsatzscheibe oder Blendschutzkassette reinigen ▶ [90]
	▶ Umgebungslicht erhöhen
Schweisshelm rutscht	► Kopfband einstellen A ► [88]

5 Instandsetzung

HINWEIS

Beschädigung/Zerkratzen von Sichtscheiben

- Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil.
- Reinigen Sie die Sichtscheiben nur nebelfeucht.
- ▶ Ersetzen Sie zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben.
- Reinigung und Desinfektion J ▶ [90]
- Vorsatzscheibe tauschen K ▶ [90]
- Laserschutzrahmen tauschen
 ▶ [91] HINWEIS! Die Schrauben mit max. 4 Nm anziehen.
- Nasenpolster tauschen M ▶ [91]
- Kopfband tauschen N ▶ [91]
- Komfortpolster tauschen O ▶ [92]
- PAPR Gesichtsschutz tauschen P ▶ [92]

Lebensdauer

Das Produkt hat kein Verfallsdatum. Es kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.



7 Entsorgung

Helm, Frischluftgeräte (PAPR-System), Ladegeräte, Batterien/Akkus, Zubehör und Verpackung dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Dabei sind die jeweils geltenden nationalen Vorschriften zu beachten. Vor der umweltgerechten Wiederverwertung/ Entsorgung der Batterien/Akkus sind diese entladen.

8 Garantie und Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den Angaben der nationalen Vertriebsorganisation des Herstellers. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemässer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfallen Garantie und Haftung. Ebenfalls entfallen Garantie und Haftung, wenn andere, als durch den Hersteller vertriebene, Ersatzteile verwendet werden.

9 Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

10 Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

optrel tec ag industriestrasse 2 ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 987 42 00 fax: +41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com www.optrel.com



Notified body ECS GmbH European Certification Service Hüttfeldstrasse 50 73430 Aalen Germany PAPR version only



Notified body 1024 Occupational Safety Research Institute Jeruzalémská 1283/9 110 00 Praha 1 Czech Republic





Complies with ANSI Z87.1, AS/NZS 1337.1 & 1338.1, CSA Z94.3

Serial No.
Seriennummer
Numéro de série
Numero seriale
Serienummer
Número de serie
Número de série
Serienummer
Serienummer
Serjanumero
Serienummer
Serienummer

Numer seryjny Výrobní číslo Серийный номер 序列号 Sorozatszám Seri numarası 製造番号 Аріθμός σειράς Сериен номер Serijska številka

Sériové číslo

Număr de serie Seerianumber Serijos numeris Sērijas numurs Serijski broj

Date of sale
Verkaufsdatum
Date d'achat
Data di vendita
Försäljningsdatum
Fecha de venta
Data de venda
Verkoopdatum
Myyntipäiväys
Salgsdato

Data sprzedaży
Datum prodeje
Дата продажи
销售日期
Értékesítés dátuma
Satış tarihi
発売日
Ημερομηνία πώλησης
Дата на продажбата
Datum prodaje
Dátum predaja

Data vânzării Müügikuupäev Pardavimo data Pārdošanas datums Datum prodaje

Retailer stamp
Händlerstempel
Tampon du revendeur
Timbro del rivenditore
Återförsäljarens
stämpel
Sello del distribuidor
Carimbo do
revendedor
Stempel dealer
Jälleenmyyjän leima

Salgsdato

Forhandlerstempel
Forhandlerstempel
Pieczątka sprzedawcy
Razitko prodejce
Печать дилера
经销商印章
Márkakereskedő
bélyegzője
Tüccarn kaşesi
取扱業者印
Σφραγίδα εμπόρου

Печат на търговеца Žig prodajalca Pečiatka predajcu Ștampilă distributor Edasimūjia pitsat Pardavėjo antspaudas Tirgotāja zīmogs Žig trgovca



visit our homepage http://www.optrel.com

