



Product Service

**Choose certainty.
Add value.**

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Hr. Bernhard Obermayer
Industriegebiet 3 + 4
4460 Losenstein
AUSTRIA

Your ref./from	Our ref./Name	Phone-ext/E-Mail	Fax-ext	Date	Page
	dg Gerhard David	+49 89 5008-4175 gerhard.david@tuev-sued.de	+49 89 5008-4239	2011-11-17	1 of 1

BESTÄTIGUNG


Bei der Prüfung nach DIN EN 13204:März 2005 von 2. - 4. 11. 2010 wurden verschiedene WEBER-HYDRAULIK Rettungsgeräte mit dem COAX Schlauchsystem geprüft.

Die geprüften Geräte mit COAX Verlängerungsschläuchen, Einzelschlauchhaspeln EHF ... COAX sowie Doppelschlauchhaspel HF ... COAX und SAH ... COAX entsprechen den Anforderungen der DIN EN 13204:März 2005.

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridler Strasse. 65
80339 MUNICH
GERMANY

Mit freundlichen Grüßen,


i.A. Gerhard David
VT 3



Trade Register Munich
HRB 85742
V.A.T. DE 129484267
HypoVereinsbank Munich
Acc.No. 48 852 211
Bank Code 700 202 70

Chairman of the Board:
Dr. Axel Stepken
Managing Directors:
Joachim Birnthal (CEO)

Phone: +49 89 5008-4175
Fax: +49 89 5008-4222
www.tuev-sued.de

TÜV SÜD Product Service GmbH
Munich Branch
Ridlerstraße 65
80339 Munich
Germany



Product Service

**Choose certainty.
Add value.**

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Hr. Bernhard Obermayer
Industriegebiet 3 + 4
4460 Losenstein
AUSTRIA

Your ref./from	Our ref./Name	Phone-ext/E-Mail	Fax-ext	Date	Page
	dg Gerhard David	+49 89 5008-4175 gerhard.david@tuev-sued.de	+49 89 5008-4239	2011-11-17	1 of 1

TO WHOM IT MAY BELONG


CONFIRMATION


On Nov. 2 - 4, 2010 various WEBER-HYDRAULIK rescue tools with COAX hose system have been tested according to the requirements of DIN EN 13204:März 2005.

The tools with COAX extension hoses, single hose reels EHF... COAX, dual hose reel HF ... COAX as well as SAH ... COAX fulfil the requirements of DIN EN 13204:März 2005.

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridler Strasse. 65
80339 MUNICH
GERMANY

Yours sincerely,


i.A. Gerhard David
VT 3



Trade Register Munich
HRB 85742
V.A.T. DE 129484267
HypoVereinsbank Munich
Acc.No. 48 852 211
Bank Code 700 202 70

Chairman of the Board:
Dr. Axel Stepken
Managing Directors:
Joachim Birnthalter (CEO)

Phone: +49 89 5008-4175
Fax: +49 89 5008-4222
www.tuev-sued.de

TÜV SÜD Product Service GmbH
Munich Branch
Ridlerstraße 65
80339 Munich
Germany