



Schutz-Bekleidungs-GmbH

Zum Eisenhammer 25

D - 34431 Marsberg

GERMANY

Tel.: +49 (0) 2992/9719-0

Fax: +49 (0) 2992/2140

**Artikel: 15-6300 Softshelljacke marine/orange**

**Aufbewahrung: PSA sollte lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.**

Wasch-/Reinigungshinweise:

Waschen im Schonwaschgang bei max. 40°  
bei starker Verschmutzung mit Fleckenmittel vorbehandeln  
Fein-oder Buntwaschmittel verwenden  
keine optischen Aufheller verwenden  
keine Weichspüler verwenden  
keine Chlorbleiche  
nicht im Trockner trocknen  
nicht bügeln  
nicht chemisch Reinigen

Wartung:

Es wird vor jedem Tragen eine Sichtkontrolle auf äußere Schäden empfohlen.  
Nur eine vollständig intakte Kleidung gewährleistet den größtmöglichen Schutz.  
Kleidung trocken und lichtgeschützt lagern  
Vermeidung von Kontakt mit aggressiven Flüssigkeiten  
Verschmutzungen durch Öl, Fett, Treibstoff oder andere brennbare Flüssigkeiten  
sofort auswaschen-Brandgefahr !!!  
Die Schutzkleidung erfüllt die Richtlinie 89/686/EWG für persönliche  
Schutzausrüstung und entspricht den Forderungen der europäischen Norm EN 340  
„Schutzkleidung, Allgemeine Anforderungen“.  
Das Größensystem nach DIN EN 340 ermöglicht die Auswahl der passenden  
Schutzkleidung. Die Größe ist so zu wählen, dass diese bequem sitzt und  
Bewegungsfreiheit bietet, die für eine gefahrlose Arbeitsverrichtung erforderlich ist.

**Größensymbol**

Das Größensymbol nach DIN EN 340 ermöglicht die Auswahl der passenden Schutzkleidung.

